## **ARGAMASSA DE GESSO**

## Utilização do gesso na construção

### **FUNDIÇÃO**

Material empregado na fabricação de prémoldados

- peças para decoração
  - placas para forro
- •blocos reforçados ou não com fibras
- chapas de gesso acartonado (dry-wall)

#### **REVESTIMENTO**

Revestimento de paredes e tetos de ambientes internos e secos

## Definição de GESSO

"Material pulverulento, constituído predominantemente de hemidrato ou de uma mistura de sulfatos (hemidrato, anidrita ou gipsita), um baixo valor percentual de água livre e substâncias consideradas como impurezas: carbonato de cálcio e de magnésio, argilo-minerais e de sais solúveis."

**RILEM (1982)** 

## Obtenção do gesso

#### **GIPSO**

- britagem
- moagem grossa
- estocagem
- moagem fina
  - ensilagem
  - calcinação

GIPSITA: CaSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O

ANIDRITA: CaSO<sub>4</sub>

IMPUREZAS: argilominerais, calcita, dolomita, material orgânico

- moagem
- separação por fração

CaSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O + 23,81 cal/ $\frac{Q}{Q}$  CaSO<sub>4</sub>.0,5H<sub>2</sub>O + 1.5 H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(180 – 200°C)

13207/1994

#### Gesso

#### NOMENCLATURA E FÓRMULA QUÍMICA DAS FASES DO GESSO

Nomenclatura	Fórmula	
Gipsita	CaSO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O	
Hemihidrato	CaSO <sub>4</sub> .0,5H <sub>2</sub> O	
Anidrita III	εCaSO <sub>4</sub>	
Anidrita I e II	CaSO <sub>4</sub>	

## **Matéria-prima**

#### **GIPSITA**

- Extração mundial: 97 milhões ton/ano
- •EUA têm 50 bilhões ton de reserva, são os maiores produtores (16,8% da produção mundial) e maiores consumidores. Depois: China e Irã
  - Reservas no Brasil: 654 milhões ton (Norte e Nordeste)

#### Atrativos do gesso para revestimento

- Endurecimento rápido
- Elevada produtividade
- Boa aderência a materiais metálicos e minerais
  - Ausência de retração por secagem
  - Excelente acabamento superficial
  - Pequenas espessuras de revestimento
    - •Material leve (1,05 g/cm<sup>3</sup>)
    - Baixa condutividade térmica
- Mantém o equilíbrio higrotérmico do ambiente

#### Além disso:

- •Baixo consumo energético na produção
- Possibilidade de aproveitamento dos resíduos

#### Limitações do emprego de gesso

- Solubilidade elevada em água
  - Desenvolvimento de bolor
- Não contribuem para a fixação de dispositivos de carga suspensa
- Reação sulfática com cimento, em presença de umidade
  - Corrosão de metais em contato
- Regiões Sul e Sudeste: alto custo de transporte do material

#### Normalização Brasileira

- •NBR 13207/1994 Gesso para construção civil
- •NBR 12127/1991 Gesso para construção civil Determinação das propriedades físicas do pó
- •NBR 12128/1991 Gesso para construção civil Determinação das propriedades físicas da pasta
- •NBR 12129/1991 Gesso para construção civil Determinação das propriedades mecânicas
- •NBR 12130/1991 Gesso para construção civil Determinação da água livre e de cristalização e teores de óxido de cálcio e anidrido sulfúrico
- •NBR 12775/1992 Placas lisas de gesso para forro Determinação das dimensões e propriedades físicas
- •NBR 13867/1997 Revestimento interno de paredes e tetos com pastas de gesso Materiais, preparo, aplicação e acabamento

# Revestimento em pasta de gesso aplicado manualmente

#### O tempo de pega do gesso é pequeno

- Menor tempo de espera entre aplicação e pintura (7 dias)
  - Pequeno tempo útil grande perda de material (até 45%) e mão-de-obra
- Mecanismo de hidratação: dissolução do gesso, saturação da solução, precipitação dos cristais de gipsita

#### Hidratação e pega do gesso

 $CaSO_4.0,5H_2O + 1,5 H_2O \Rightarrow CaSO_4. 2H_2O + CALOR$ 

## MECANISMO DA HIDRATAÇÃO: TEORIA DA CRISTALIZAÇÃO

- 1. Dissolução do hemihidrato: solução de íons Ca<sup>2+</sup> e SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (FENÔMENO QUÍMICO).
  - 2. Cristalização do dihidrato quando há a supersaturação da solução (FENÔMENO FÍSICO).
- 3. Endurecimento, com aumento da concentração dos cristais (FENÔMENO MECÂNICO).

# Fatores que influenciam a hidratação e a pega do gesso

Relação água/gesso

Temperatura da água de amassamento (45°C)

Matéria-prima e condições de produção do gesso

**Impurezas** 

**Energia de mistura** 

Tamanho das partículas

Aditivos controladores de pega

#### **Microestrutura**

Muitos núcleos: crescimento rápido, cristais pequenos, microestrutura densa, pasta resistente

<u>Poucos núcleos</u>: crescimento lento, cristais grandes, microestrutura porosa, pasta fraca

Morfologia dos cristais
agulhas intertravadas
Dimensões típicas

Comprimento - 10 e 20 μm

**Diâmetro – 1 a 1,6** μ**m** 

## Variações volumétricas

RETRAÇÃO no início das reações de hidratação (até o início da pega)

EXPANSÃO (0,1 a 1,5%) com o prosseguimento da hidratação, devida ao crescimento dos cristais

- > Relação água/gesso
  - Presença de areia
  - Presença de aditivos retardadores

< expansão

## **Propriedades Mecânicas**

> Relação água/gesso

- > porosidade
- < resistência à compressão
- < resistência à tração
- < dureza
- < aderência a substratos porosos
- < módulo de elasticidade

### **Propriedades Mecânicas**

<u>Aderência</u>: fenômeno mecânico de intertravamento de cristais de dihidrato nos poros e reentrâncias do substrato

Podem prejudicar a aderência

- Utilização de gesso já hidratado
  - Base altamente absorvente
    - Base pouco absorvente

Valores de resistência de aderência a blocos cerâmicos e blocos de concreto

Entre 0,4 e 1,6 MPa

### **Propriedades Mecânicas**

## Intervalo de variação das propriedades dos gessos de construção brasileiros

PROPRIEDADE	água/gesso	MPa
Módulo de elasticidade	0,500 – 0,900	10000,00 – 4000,00
Resistência à compressão	0,650 – 0,450	9,93 – 27,29
Resistência à tração na flexão	0,653 – 0,433	4,40 – 10,50
Dureza superficial	0,483 – 0,450	13,55 – 53,08
Resistência de aderência	0,690 – 0,800	0,40 – 1,60

**IMPORTANTES PARA REVESTIMENTOS** 

#### Influência da umidade

> teor de umidade

< resistência à compressão</p>
< resistência à tração</p>

#### Aditivos retardadores

**Bórax** 

Ácido cítrico

Caseína

**Gelatina** 

Éteres de celulose

# **APLICAÇÃO**

### Características da aplicação em obra

- •Relações água/gesso elevadas: 0,60 a 0,86 (em massa)
- Pastas fluidas
- Aplicação: pouco antes do início da pega do gesso (ganho de consistência)
- •Pode revestir alvenaria de blocos cerâmicos, blocos de concreto, blocos sílico-calcários, blocos de concreto celular, concreto armado e revestimentos de argamassa.
- Limitações: áreas internas de edificações e temperatura de exposição inferior a 50°C.
- •Espessura recomendada: 5 ± 2 mm
- •Número de camadas: 1, 2, 3 ou 4

#### **Ferramentas**



## Seqüência da aplicação em obra

- 1. <u>Polvilhamento</u>: O pó é colocado na água de forma a preencher toda masseira por igual. A quantidade de pó utilizada é a necessária para que toda ou quase toda a água da superfície seja absorvida pelo pó.
- 2. <u>Espera I</u>: Segue-se um período de repouso que corresponde ao período de dissolução do hemidrato (8 a 10 minutos).
- 3. <u>Mistura</u>: Em seguida, parte da pasta é misturada ficando o restante em repouso na masseira.
- 4. <u>Espera II</u>: Outro intervalo de tempo deixado até que a pasta possa ser utilizada. Este intervalo equivale ao período de indução (3 a 5 minutos).
- 5. <u>Aplicação I</u>: Quando a fração de pasta que foi misturada pelo gesseiro adquire a consistência mínima adequada para a aplicação, determinada empiricamente, ela passa a ser utilizada (final do período de indução até pouco antes do início da pega).

## Seqüência da aplicação em obra

- 6. <u>Aplicação II</u>: Com o final da utilização da parte previamente misturada, o gesseiro segue usando a segunda parte que estava em repouso e por isso teve a cinética da reação de hidratação retardada em relação à primeira. Dificilmente é necessário misturar a segunda parte, pois o tempo necessário para a completa utilização da primeira é suficiente para que a segunda parte adquira a consistência mínima adequada à aplicação. Assim, o gesseiro passa a utilizar a segunda parte sem que haja necessidade de interrupção da atividade.
- 7. <u>Acabamento</u>: Quando a pasta ultrapassa a *consistência máxima* adequada para revestir o substrato ela ainda pode ser utilizada para dar o acabamento final no revestimento. A adição de água à pasta altera sua consistência, tornando-a adequada a essa aplicação. Neste momento, a maioria do dihidrato já está formado.
- 8. <u>Final da utilização ("morte")</u>: Logo após esta fase, o gesso se hidrata quase completamente, não se prestando mais para o serviço. Esta fase é conhecida na prática como "morte" do gesso, pois mesmo que mais água seja adicionada à pasta para prolongar sua utilização, não existe mais aderência entre essa última camada e o revestimento já aplicado.