APLICAÇÃO DE PORCELANATO LÍQUIDO

Cursoslivres



Limpeza e Nivelamento do Piso

A preparação adequada do piso é uma das etapas mais importantes no processo de aplicação do porcelanato líquido. Como esse revestimento é composto por resinas autonivelantes que se assentam diretamente sobre a base existente, qualquer falha na superfície pode comprometer o resultado final, tanto no aspecto visual quanto na durabilidade. Por isso, a limpeza e o nivelamento do piso devem ser executados de forma criteriosa, obedecendo às recomendações técnicas e aos padrões de qualidade exigidos para garantir um acabamento uniforme, brilhante e resistente.

O primeiro passo é a **limpeza completa do piso**, que deve ser realizada com o objetivo de remover poeira, detritos, graxas, óleos, tintas ou qualquer outro contaminante que possa prejudicar a aderência da resina. A superfície deve ser aspirada e, se necessário, lavada com detergentes neutros ou produtos desengordurantes específicos, seguidos de enxágue e secagem completa. Em pisos industriais ou comerciais, onde a presença de resíduos é maior, podem ser utilizados limpadores alcalinos ou jateamento abrasivo, desde que seja garantida a neutralização do pH após o processo. A eliminação completa de resíduos garante que o primer e as camadas subsequentes de resina tenham adesão total, evitando falhas como descascamentos ou formação de bolhas.

Após a limpeza, é essencial verificar o **estado estrutural da superfície**. Trincas, buracos e fissuras devem ser identificados e corrigidos antes da aplicação do porcelanato líquido. Para essas correções, utiliza-se geralmente massa niveladora ou compostos cimentícios específicos, que promovem uma superfície uniforme e firme. As áreas reparadas devem ser completamente secas e lixadas para garantir uniformidade, evitando desníveis perceptíveis na camada final.

Em seguida, realiza-se o **nivelamento do piso**, etapa fundamental para que a resina autonivelante possa formar uma superfície lisa e contínua. Mesmo pequenas irregularidades podem afetar o resultado, já que o porcelanato líquido, apesar de autonivelante, não corrige falhas significativas do contrapiso. Em muitos casos, é necessário aplicar uma camada de regularização com argamassa autonivelante ou utilizar lixas e lixadeiras

industriais para corrigir imperfeições pontuais. Após essa etapa, a superfície deve ser aspirada novamente para remover resíduos finos de pó que possam comprometer a aderência.

Além do nivelamento físico, é comum a aplicação de **primers ou selantes**, que têm a função de melhorar a aderência da resina e reduzir a porosidade do substrato. Esses produtos criam uma base uniforme, evitando que a resina seja absorvida de forma irregular pelo piso e prevenindo a formação de bolhas durante o processo de aplicação. O primer deve ser aplicado seguindo rigorosamente o tempo de cura recomendado pelos fabricantes, garantindo que a superfície esteja pronta para receber a primeira camada de porcelanato líquido.

Durante todo o processo de preparação, deve-se controlar a **condição ambiental** do local de aplicação. A umidade do piso e do ambiente deve estar dentro dos limites aceitáveis, normalmente abaixo de 5% de umidade superficial, para evitar que a resina sofra desprendimentos ou bolhas causadas pela liberação de vapor d'água. O ambiente deve estar limpo e protegido contra poeira e tráfego durante e após a preparação, de modo a preservar a qualidade do trabalho.

A execução cuidadosa da limpeza e nivelamento não apenas garante um acabamento visualmente impecável, mas também contribui para a longevidade do porcelanato líquido, reduzindo a necessidade de retrabalhos e reparos futuros. Ignorar ou executar de forma inadequada essa etapa pode resultar em custos adicionais, perda de material e insatisfação do cliente. Portanto, essa fase é considerada essencial para o sucesso de qualquer projeto que utilize esse tipo de revestimento.

Referências Bibliográficas

• SANTOS, R. P. Guia de Preparação de Superfícies para Revestimentos em Resina. São Paulo: Editora Técnica de Construção, 2021.

- ALMEIDA, C. L. Práticas de Limpeza e Regularização de Pisos para Acabamentos Contínuos. Rio de Janeiro: Editora Engenharia Moderna, 2020.
- PEREIRA, T. F. Manuais de Aplicação de Revestimentos Autonivelantes. Belo Horizonte: Editora Construir, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESIGN DE INTERIORES (ABDI). Normas e Boas Práticas em Pisos e Revestimentos 2024. Disponível em: www.abdi.org.br. Acesso em: 30 jul. 2025.



Correção de Imperfeições: Massa Niveladora e Selantes

A preparação do piso para a aplicação de porcelanato líquido exige atenção a cada detalhe, sendo a correção de imperfeições uma etapa indispensável para garantir um resultado estético e funcional de alta qualidade. Diferentemente de revestimentos tradicionais, como cerâmicas ou laminados, que podem disfarçar pequenas irregularidades com o uso de argamassa e rejuntes, o porcelanato líquido, por formar uma superfície contínua e autonivelante, exige que o substrato esteja regular e livre de falhas antes da aplicação da resina. Por isso, a utilização de massas niveladoras e selantes é essencial para corrigir trincas, buracos, desníveis e porosidade excessiva, assegurando a aderência e a uniformidade do revestimento.

A massa niveladora é um dos materiais mais utilizados para corrigir desníveis e falhas no piso. Trata-se de um composto de base cimentícia ou polimérica, desenvolvido para preencher e regularizar superfícies, criando uma camada lisa e estável. Sua aplicação é indicada em áreas onde o apresenta irregularidades perceptíveis, contrapiso que comprometer a fluidez e o acabamento do porcelanato líquido. A escolha da massa depende do tipo de substrato, das condições do ambiente e da profundidade das imperfeições a serem corrigidas. Massas autonivelantes de base cimentícia são amplamente utilizadas por sua facilidade de aplicação e por formarem uma superficie uniforme, pronta para receber primers e resinas. Entretanto, é fundamental respeitar as proporções de mistura e o tempo de cura recomendado pelos fabricantes, garantindo que o produto atinja a resistência e a aderência necessárias antes de seguir para as próximas etapas.

Além da regularização, a **utilização de selantes** desempenha papel fundamental no preparo da superfície. Os selantes atuam de duas formas principais: como barreira contra a umidade e como agente de uniformização da porosidade do substrato. A aplicação de um selante ou primer evita que a resina do porcelanato líquido seja absorvida de forma desigual pelo piso, o que poderia gerar manchas, bolhas ou falhas de acabamento. Além disso, em casos em que o piso apresenta microfissuras ou está em áreas suscetíveis a

infiltrações, o selante contribui para aumentar a durabilidade do revestimento, protegendo-o contra problemas estruturais decorrentes da umidade.

A aplicação adequada de massas niveladoras e selantes deve seguir um procedimento técnico bem definido. Primeiramente, o piso precisa estar limpo e seco, livre de poeira, graxas ou resíduos que possam comprometer a aderência. Em seguida, as trincas e falhas são preenchidas com a massa niveladora, que deve ser aplicada com desempenadeira ou espátula, respeitando as instruções de cada fabricante quanto à espessura máxima por camada e ao tempo de secagem. Após a cura completa, a superfície pode ser lixada para corrigir pequenas ondulações e garantir que a base esteja perfeitamente plana. Somente então o selante é aplicado, normalmente com rolo ou trincha, em camadas finas e uniformes, aguardando-se a secagem antes do início da aplicação da resina.

Outro ponto importante é a **compatibilidade entre os materiais utilizados**. Tanto a massa niveladora quanto o selante devem ser compatíveis com a resina escolhida para o porcelanato líquido (epóxi ou poliuretano), evitando reações químicas indesejadas que possam comprometer o desempenho do revestimento. A consulta às fichas técnicas e a orientação dos fabricantes é essencial para garantir que os produtos sejam adequados ao sistema adotado e às condições do ambiente.

A etapa de correção de imperfeições não deve ser negligenciada, pois falhas nesse processo podem gerar problemas como descolamento da resina, formação de bolhas, fissuras e até deterioração precoce do revestimento. Investir tempo e atenção nessa fase resulta em maior qualidade estética, durabilidade do piso e redução de custos com retrabalhos ou manutenções futuras.

- LIMA, G. F. Preparação e Correção de Superfícies para Pisos Contínuos. São Paulo: Editora Engenharia Aplicada, 2021.
- PEREIRA, J. C. Massa Niveladora e Selantes: Uso e Aplicação em Sistemas de Resina. Rio de Janeiro: Editora Construção Moderna, 2020.
- ALMEIDA, R. S. Guia Técnico de Acabamentos em Resina e Cimento Modificado. Belo Horizonte: Editora Arquitetura & Design, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESIGN DE INTERIORES
 (ABDI). Normas e Recomendações para Pisos Autonivelantes

 2024. Disponível em: www.abdi.org.br. Acesso em: 30 jul. 2025.



Importância da Impermeabilização Prévia

A impermeabilização prévia do piso é uma etapa fundamental no processo de preparação para a aplicação do porcelanato líquido. Como esse tipo de revestimento é composto por resinas autonivelantes que formam uma superfície contínua e brilhante, qualquer infiltração ou presença de umidade no substrato pode comprometer significativamente o resultado final, gerando falhas como bolhas, manchas, descolamento e deterioração precoce do acabamento. Assim, a impermeabilização atua como uma barreira protetora que assegura tanto a durabilidade do revestimento quanto a qualidade estética do piso.

Um dos principais motivos para a adoção da impermeabilização é a prevenção de problemas relacionados à umidade ascendente. Muitos contrapisos, especialmente em pavimentos térreos ou áreas próximas a lençóis freáticos, podem apresentar umidade que migra através da estrutura e se acumula na superfície. Quando o porcelanato líquido é aplicado sobre uma base sem tratamento, essa umidade pode gerar a liberação de vapor, formando bolhas e falhas na resina. Além de prejudicar a estética, essas falhas podem comprometer a resistência mecânica do revestimento, reduzindo sua vida útil e aumentando a necessidade de reparos.

Outro ponto relevante é a proteção contra infiltrações provenientes do ambiente externo ou de áreas adjacentes. Em locais como cozinhas, banheiros, varandas e áreas de serviço, a exposição frequente à água ou à umidade relativa elevada pode causar danos ao contrapiso, favorecendo o surgimento de manchas, fungos e mofo. A impermeabilização cria uma barreira que impede a penetração da água no substrato, preservando a integridade do piso e contribuindo para a salubridade do ambiente.

Além de proteger a estrutura, a impermeabilização também desempenha um papel essencial na **adesão da resina autonivelante ao substrato**. Um contrapiso poroso ou úmido pode absorver a resina de forma irregular, resultando em variações de cor, bolhas e perda de nivelamento. O uso de primers e selantes impermeabilizantes uniformiza a absorção e cria uma base estável para a aplicação do porcelanato líquido, garantindo um acabamento

mais uniforme e duradouro. Esse tratamento é especialmente necessário em pisos de concreto mais antigos ou em superfícies reparadas com massas niveladoras, que podem apresentar porosidade acentuada.

A aplicação de sistemas de impermeabilização deve ser feita de acordo com as características do ambiente e do substrato. Em muitos casos, utilizam-se **primers epóxi com propriedades impermeabilizantes**, que, além de melhorar a aderência, criam uma camada protetora contra a umidade. Em áreas de risco mais elevado, como subsolos ou locais com infiltrações recorrentes, podem ser empregados sistemas bicomponentes de alto desempenho, que proporcionam uma proteção mais robusta e prolongada. Independentemente do produto escolhido, é essencial seguir as instruções de preparo da superfície, tempo de cura e número de demãos indicadas pelo fabricante.

A negligência nessa etapa pode resultar em problemas graves, como descolamento total do revestimento, perda do brilho, manchas e necessidade de refazer todo o trabalho, acarretando custos adicionais e prejuízos ao cliente. Além disso, em situações onde não se realiza a impermeabilização adequada, o desgaste prematuro do porcelanato líquido pode comprometer a credibilidade do aplicador e da empresa responsável.

Em suma, a impermeabilização prévia não deve ser vista como um gasto extra, mas sim como um **investimento indispensável para a durabilidade, estética e desempenho do porcelanato líquido**. Ao criar uma barreira protetora contra a umidade, garantir a estabilidade do substrato e otimizar a aderência da resina, essa etapa assegura que o resultado final seja visualmente impecável e tecnicamente confiável, reduzindo riscos e prolongando a vida útil do revestimento.

Referências Bibliográficas

• ALVES, J. R. Impermeabilização em Sistemas de Pisos Contínuos: Princípios e Aplicações. São Paulo: Editora Engenharia & Construção, 2021.

- MARTINS, L. C. Guia Prático de Tratamento de Substratos para Revestimentos em Resina. Rio de Janeiro: Editora Técnica de Arquitetura, 2020.
- SANTANA, P. H. **Proteção contra Umidade em Pisos e Estruturas de Concreto.** Belo Horizonte: Editora Construção Moderna, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESIGN DE INTERIORES
 (ABDI). Boas Práticas para Preparação e Impermeabilização de
 Substratos 2024. Disponível em: www.abdi.org.br. Acesso em: 30 jul.
 2025.



Proporção Correta de Resina e Catalisador

A mistura adequada entre resina e catalisador é uma das etapas mais críticas no processo de aplicação do porcelanato líquido, sendo determinante para a qualidade, durabilidade e desempenho do revestimento. O porcelanato líquido é, em essência, um sistema de revestimento baseado em resinas autonivelantes, geralmente de epóxi ou poliuretano, que necessitam de um agente endurecedor (catalisador) para iniciar e concluir o processo de cura. Essa reação química é responsável por transformar a mistura líquida em uma superfície sólida, resistente e com as propriedades desejadas de brilho, aderência e durabilidade. Qualquer erro nas proporções pode comprometer essas características, ocasionando falhas como cura incompleta, perda de brilho, fragilidade estrutural ou até necessidade de refazer o trabalho.

A proporção entre resina e catalisador é definida pelos fabricantes e deve ser seguida de forma rigorosa. Cada tipo de resina possui uma formulação específica, que estabelece a quantidade exata de catalisador necessária para que a reação de polimerização ocorra de maneira equilibrada. Quando o catalisador é adicionado em quantidade inferior ao recomendado, a mistura pode não atingir a cura completa, resultando em uma superfície pegajosa, com baixa resistência mecânica e química, e suscetível a danos prematuros. Por outro lado, o excesso de catalisador acelera o processo de cura de forma descontrolada, reduzindo o tempo útil de aplicação, dificultando o nivelamento e podendo causar trincas, bolhas ou enrijecimento irregular da camada final.

Outro aspecto essencial está relacionado ao **tempo de trabalho e às condições ambientais**. Mesmo respeitando a proporção correta, a temperatura e a umidade do ambiente influenciam diretamente na velocidade da reação de cura. Ambientes muito quentes podem acelerar o endurecimento, diminuindo o tempo de aplicação e exigindo maior agilidade da equipe. Já temperaturas mais baixas retardam a reação, prolongando o tempo de secagem e, em alguns casos, comprometendo o desempenho final. Por essa razão, os fabricantes fornecem tabelas e instruções específicas, indicando a proporção ideal e as condições ambientais recomendadas para garantir que o produto atinja as propriedades projetadas.

A mistura deve ser realizada utilizando **equipamentos adequados, como misturadores mecânicos acoplados a furadeiras ou politrizes**, que permitem uma homogeneização completa sem incorporação excessiva de ar. A presença de bolhas na mistura, causada por agitação inadequada, pode comprometer o acabamento visual e gerar defeitos na superfície. Além disso, é necessário respeitar o tempo máximo de utilização (pot life) informado pelo fabricante, que representa o intervalo disponível para aplicação após a mistura. Ultrapassar esse limite pode resultar em aumento de viscosidade, endurecimento parcial e dificuldades para nivelar a resina.

Outro cuidado importante é **preparar apenas a quantidade necessária para cada etapa do trabalho**, evitando desperdícios e reduzindo o risco de endurecimento precoce no recipiente. Em grandes áreas, a mistura pode ser feita em lotes menores, aplicados em sequência, para garantir que cada porção mantenha as propriedades ideais de aplicação e autonivelamento.

Seguir corretamente a proporção de resina e catalisador não é apenas uma exigência técnica, mas também uma forma de garantir a longevidade e a aparência do porcelanato líquido. Misturas incorretas frequentemente resultam em retrabalho, custos adicionais e insatisfação do cliente, prejudicando a credibilidade do aplicador ou da empresa responsável. O conhecimento técnico sobre a preparação da mistura, aliado ao uso de ferramentas adequadas e à atenção às condições do ambiente, é fundamental para que o resultado final seja visualmente impecável e tecnicamente confiável.

- PEREIRA, A. M. Sistemas de Resinas Epóxi e Poliuretano: Guia de Mistura e Aplicação. São Paulo: Editora Engenharia & Design, 2021.
- OLIVEIRA, R. L. Revestimentos Autonivelantes: Técnicas de Preparo e Cura. Rio de Janeiro: Editora Técnica de Construção, 2020.
- SANTOS, V. P. Manual Prático de Aplicação de Pisos em Resina. Belo Horizonte: Editora Construção Moderna, 2019.

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESIGN DE INTERIORES (ABDI). **Boas Práticas em Sistemas de Pisos Contínuos 2024.** Disponível em: www.abdi.org.br. Acesso em: 30 jul. 2025.



Homogeneização sem Formação de Bolhas

A etapa de homogeneização da mistura de resina e catalisador é um dos momentos mais críticos na preparação do porcelanato líquido. A correta incorporação dos componentes garante que a reação de cura ocorra de maneira uniforme, resultando em um revestimento sólido, brilhante e durável. No entanto, quando a mistura não é executada de forma adequada, a incorporação de ar pode gerar bolhas, que comprometem tanto a estética quanto o desempenho do piso. Bolhas visíveis na superfície reduzem a uniformidade do acabamento, prejudicam o efeito autonivelante e, em casos mais graves, podem enfraquecer a camada aplicada, tornando-a suscetível a fissuras e desgaste precoce.

Para evitar esse tipo de falha, a homogeneização deve seguir procedimentos técnicos específicos e utilizar ferramentas adequadas. O uso de misturadores mecânicos acoplados a furadeiras ou politrizes é recomendado para garantir uma mistura completa e uniforme, sem a necessidade de movimentos bruscos que incorporam ar em excesso. A pá do misturador deve ser apropriada para líquidos viscosos e posicionada de forma que a mistura seja suave, criando um fluxo contínuo de baixo para cima. A velocidade do equipamento também é um fator determinante: rotações muito altas aumentam a turbulência e a formação de bolhas, enquanto rotações muito baixas podem não garantir a completa integração dos componentes.

Outro cuidado importante é respeitar a ordem e o tempo de mistura indicados pelo fabricante. Normalmente, a resina é colocada no recipiente primeiro, seguida do catalisador, que deve ser incorporado de forma gradual. Misturar por menos tempo que o recomendado pode resultar em uma composição heterogênea, causando áreas com cura incompleta ou inconsistências no brilho e na resistência. Por outro lado, misturar por tempo excessivo, além de acelerar a reação química e reduzir o tempo útil de aplicação (pot life), favorece a incorporação de ar e o surgimento de bolhas.

A condição do recipiente e do ambiente de trabalho também influencia na formação de bolhas. Recipientes limpos e secos, sem resíduos de misturas anteriores, evitam contaminações que podem desestabilizar a reação. O ambiente deve estar protegido contra poeira e correntes de ar, que podem introduzir partículas e gerar bolhas superficiais na aplicação. A temperatura e a umidade do local devem seguir os parâmetros recomendados, pois variações bruscas podem alterar a viscosidade da mistura e favorecer a retenção de ar.

Após a homogeneização, algumas técnicas podem ser aplicadas para reduzir ainda mais a presença de bolhas. Entre elas, destaca-se o uso do **rolo fura-bolhas** durante a aplicação, que ajuda a liberar o ar preso na camada ainda fresca de resina. Em projetos de maior exigência estética, pode-se adotar a **desgaseificação a vácuo**, que elimina microbolhas antes da aplicação, embora essa prática seja mais comum em indústrias ou aplicações de alto padrão.

A atenção a esses detalhes é fundamental, pois a formação de bolhas não apenas compromete o resultado visual, mas também pode afetar a resistência mecânica do porcelanato líquido. Áreas com bolhas tendem a apresentar menor coesão interna e são mais vulneráveis ao desgaste, reduzindo a durabilidade do piso e gerando custos adicionais com reparos ou retrabalhos. Dessa forma, o domínio da técnica de homogeneização é uma das competências essenciais para profissionais que aplicam revestimentos em resina.

- MOURA, J. A. Mistura e Preparo de Resinas Autonivelantes: Técnicas Profissionais. São Paulo: Editora Engenharia & Construção, 2021.
- FERREIRA, C. L. Pisos Contínuos e Revestimentos em Resina: Controle de Qualidade e Aplicação. Rio de Janeiro: Editora Construção Moderna, 2020.
- ANDRADE, R. P. Manual Prático para Aplicadores de Porcelanato Líquido. Belo Horizonte: Editora Arquitetura & Design, 2019.

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESIGN DE INTERIORES (ABDI). Boas Práticas em Preparação de Misturas para Pisos Contínuos 2024. Disponível em: www.abdi.org.br. Acesso em: 30 jul. 2025.



Aplicação Inicial em Camadas Finas: Primer e Base

A aplicação inicial em camadas finas, utilizando primer e base, é uma etapa fundamental para o sucesso do revestimento em porcelanato líquido. Essa fase tem como objetivo preparar o substrato, garantir a aderência da resina autonivelante e proporcionar uma superfície uniforme, capaz de receber as camadas decorativas e de acabamento que caracterizam esse tipo de piso. O correto uso do primer e da base não apenas contribui para a durabilidade e a estética do revestimento, mas também evita falhas como bolhas, descolamentos e manchas, que podem comprometer a qualidade final do trabalho.

O primer é a primeira camada a ser aplicada sobre o piso devidamente limpo, nivelado e, quando necessário, impermeabilizado. Ele funciona como um agente promotor de aderência, formando uma película fina que sela a superfície e cria uma ligação química entre o substrato e as camadas subsequentes de resina. O uso do primer é especialmente importante em pisos de concreto ou em superfícies porosas, pois reduz a absorção excessiva de resina e evita a formação de bolhas de ar durante a aplicação do porcelanato líquido. Além disso, contribui para o nivelamento inicial, preenchendo pequenas imperfeições superfíciais e criando uma base coesa para a aplicação da camada base.

A aplicação do primer deve seguir rigorosamente as orientações do fabricante, que incluem a proporção de diluição, a escolha dos aplicadores adequados (geralmente rolos de microfibra ou trinchas) e o tempo de cura necessário antes da próxima etapa. O ambiente de aplicação deve estar limpo, seco e protegido contra poeira ou correntes de ar, que podem comprometer a aderência e o acabamento da camada. O não cumprimento dessas recomendações pode resultar em falhas visíveis ou na perda de desempenho do revestimento ao longo do tempo.

Após o primer, aplica-se a **camada base**, também em espessura fina, cuja função principal é criar uma superfície regular e estável para as camadas seguintes. Essa base pode ser composta pela mesma resina autonivelante que será usada no acabamento ou por uma formulação própria, dependendo do sistema adotado. Ela contribui para uniformizar a tonalidade do piso, corrigir microimperfeições que não foram eliminadas na preparação e melhorar a aderência das camadas decorativas ou de acabamento. Em sistemas de porcelanato líquido com efeitos especiais, como pigmentos metálicos ou imagens decorativas, a camada base também pode funcionar como fundo, garantindo a homogeneidade visual do resultado final.

A aplicação da base deve ser feita com espátulas lisas, desempenadeiras ou rolos, sempre respeitando a proporção de mistura da resina e do catalisador e evitando a incorporação de ar. É essencial garantir que a camada seja uniforme e sem acúmulos, uma vez que qualquer falha pode se tornar visível após a aplicação das camadas decorativas. Assim como o primer, a camada base exige um tempo de cura específico antes de receber a próxima aplicação, e a observação desse intervalo é fundamental para evitar falhas de aderência ou manchas.

Além de melhorar a aderência e a estética, a aplicação inicial em camadas finas também **aumenta a durabilidade e a resistência do piso**. Ao selar e preparar adequadamente o substrato, o primer e a base reduzem os riscos de descolamento e de desgaste precoce, garantindo que o porcelanato líquido mantenha suas propriedades ao longo do tempo, mesmo em áreas de tráfego intenso ou exposição a agentes químicos.

Em síntese, a aplicação de primer e base é uma etapa técnica indispensável que assegura a qualidade final do porcelanato líquido. Seguir corretamente os procedimentos de preparo, proporção, aplicação e cura é fundamental para que o resultado seja visualmente impecável, resistente e alinhado às expectativas do cliente. Negligenciar essas etapas pode levar a retrabalhos, custos adicionais e perda de desempenho do revestimento.

- PEREIRA, F. G. Preparação e Camadas de Base em Sistemas de Resina Autonivelante. São Paulo: Editora Engenharia & Construção, 2021.
- OLIVEIRA, R. S. **Guia Prático de Aplicação de Primers e Revestimentos Contínuos.** Rio de Janeiro: Editora Construção Moderna, 2020.
- MARTINS, L. R. Sistemas de Pisos em Resina: Etapas de Preparo e Aplicação. Belo Horizonte: Editora Arquitetura & Design, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESIGN DE INTERIORES (ABDI). Normas e Boas Práticas em Revestimentos Autonivelantes 2024. Disponível em: www.abdi.org.br. Acesso em: 30 jul. 2025.

